

**АКТ**  
**прийому готовності закладу освіти до 2024/2025 н.р.**  
**Чернівецька гімназія № 11 Чернівецької міської ради**  
*(повна назва)*

Складений **31 липня 2024 р.**

Повна назва закладу освіти **Чернівецька гімназія № 11 Чернівецької міської ради**

Рік будівництва **1876**

Юридична адреса **м. Чернівці, вул. Шевченка, 14-16**

Телефон **52-62-96**

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти **Солтисік Любов Іванівна**

Перевірку здійснила комісія відповідно до наказу управління освіти Чернівецької міської ради від **14 червня 2024 р. № 184**

Комісією встановлено:

**РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ**

1. Наявність документів на право власності на землю та нерухоме майно: +
2. Стратегії розвитку закладу освіти +
3. Інформація:

| Кількість педагогів з неповним навантаженням | Кількість педагогів з навантаженням більше 1,0 ставки | Наявність вакансій станом на день об'їзду<br>(предмет – кількість годин, прописом) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                            | 8                                                     | Вихователь ГПД – 2 (дві) ставки.<br>Інформатика 12 (дванадцять) год.               |

4. Комплектування класів:

Середня наповнюваність класів становить **27,1**.

Усього класів **18**, із них 1 – 4-х **8**, 5 – 9-х **10** ;

Усього учнів **487**, із них 1 – 4-х **212**, 5 – 9-х **275**;

Виконання заходів з оптимізації мережі: оптимізовано класів **3 в 2**.

Наявність вільних навчальних приміщень/класів (кількість) **немає**.

Навчання закордоном та на індивідуальній формі:

| Клас | Загальна кількість учнів | З них за кордоном | Планують повернутися з вересня 2024р. | К-сть учнів, що навчаються на сімейній формі | З них закордоном | К-сть учнів, що навчаються на екстернатній формі | З них закордоном |
|------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 1-А  | 28                       | 0                 | 28                                    | 0                                            | 0                | 0                                                | 0                |
| 1-Б  | 29                       | 0                 | 29                                    | 0                                            | 0                | 0                                                | 0                |
| 2-А  | 29                       | 2                 | 27                                    | 0                                            | 0                | 2                                                | 2                |
| 2-Б  | 26                       | 1                 | 25                                    | 0                                            | 0                | 1                                                | 1                |
| 3-А  | 30                       | 0                 | 30                                    | 0                                            | 0                | 0                                                | 0                |
| 3-Б  | 28                       | 0                 | 28                                    | 0                                            | 0                | 0                                                | 0                |
| 4-А  | 25                       | 1                 | 24                                    | 0                                            | 0                | 1                                                | 1                |
| 4-Б  | 24                       | 3                 | 21                                    | 0                                            | 0                | 3                                                | 3                |
| 5-А  | 29                       | 4                 | 25                                    | 0                                            | 0                | 4                                                | 4                |
| 5-Б  | 28                       | 0                 | 28                                    | 0                                            | 0                | 0                                                | 0                |
| 6-А  | 33                       | 4                 | 29                                    | 0                                            | 0                | 4                                                | 4                |

|     |    |   |    |   |   |   |   |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|
| 6-Б | 32 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7-А | 35 | 4 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7-Б | 37 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 8-А | 27 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8-Б | 27 | 3 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9-А | 28 | 4 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9-Б | 30 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Кількість учнів закладу (крім тих, які здобувають освіту за дистанційною формою, а також будь-якою з індивідуальних форм) 487 проектна місткість 661.

#### 5. Стан навчальних кабінетів.

| Кабінети<br>(навчальний<br>предмет) | К-сть | Укомплектовано<br>навчальним обладнанням<br>відповідно до Переліку<br>навчально-наочних<br>посібників і навчального<br>обладнання |          | Наявність<br>перспективного<br>плану роботи<br>кабінету |       | Наявність<br>Правил безпеки<br>і пам'яток для<br>кабінетів |       |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|
|                                     |       | повністю                                                                                                                          | частково | є                                                       | немає | є                                                          | немає |
| 1-4 класи                           | 12    | 8                                                                                                                                 | 4        | 9                                                       | 3     | 12                                                         | 0     |
| 5-9 класи                           | 17    | 0                                                                                                                                 | 17       | 12                                                      | 5     | 17                                                         | 0     |

#### 6. Стан STEM-кабінетів/лабораторій:

| №<br>з/п | Кабінет/предмет | Лабораторія/предмет | Готовність до проведення навчальної<br>діяльності |
|----------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|          |                 |                     |                                                   |

#### 7. Наявність ТЗН, їх стан зберігання:

| №<br>з/п | Назва ТНЗ                  | Кількість | У тому числі |           | Потреба |
|----------|----------------------------|-----------|--------------|-----------|---------|
|          |                            |           | справні      | несправні |         |
| 1.       | Комп'ютер                  | 20        | 15           | 5         | 27      |
| 2.       | Ноутбук                    | 18        | 18           | 0         | 11      |
| 3.       | Принтер                    | 17        | 15           | 1         | 23      |
| 4.       | Ксерокс                    | 13        | 13           | 0         | 25      |
| 5.       | Мультимедійний<br>проектор | 9         | 9            | 0         | 20      |
| 6.       | Мультимедійна дошка        | 8         | 8            | 0         | 21      |
| 7.       | Телевізор                  | 22        | 22           | 0         | 8       |
| 8.       | Мультиборд                 | 1         | 1            | 0         | 4       |
| 9.       | Акустична система          | 1         | 1            | 0         | 2       |
| 10.      | Веб-камери                 | 2         | 2            | 0         | 29      |
| 11.      | Планшет                    | 20        | 20           | 0         | 0       |

#### 8. Наявність і стан бібліотеки наявна,

Фонд підручників (к-сть) 22529, художньої літератури (к-сть) 20764; періодичних видань (к-сть) 0;

Актуальність бібліотечних фондів, забезпечення їх оновлення – оновлено.

| №<br>з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує<br>встановлення | Потребує<br>поточного ремонту |
|----------|------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1        | +          |              |                          | +                             |

### РОЗДІЛ II. ГОТОВНІСТЬ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ:

#### 1. Стан туалетних кімнат:

1.1. Кількість туалетних кімнат 9;

1.2. З них потребують капітального ремонту 0;

1.3. З них потребують поточного ремонту 8;

1.4. Потребують встановлення перегородок 0;

1.5. Потребують встановлення дверей 0;

1.6. Наявність гарячої проточної води 5;

1.7. Потреба в умивальниках -, к-сть 0;

1.8. Наявність електросушок для рук +, к-сть 2, потреба 0.

**2. Стан та якість ремонту приміщень:**

2.1. Проведено капітальний ремонт (приміщення/сума витрат) 0;

2.2. Проведено поточний ремонт (приміщення/сума витрат); Каб. №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 26 (заміна ліноліуму, оформлення стін), 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, приміщення для офіцера безпеки/ 136575 грн.

| № з/п | Потребують капітального ремонту | Потребують поточного ремонту  |
|-------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1     |                                 | Актовий зал                   |
| 2     |                                 | Зал хореографії               |
| 3     |                                 | Міжсходова клітка в корпусі А |

**3. Стан території та її площа задовільний, 2002 кв. м.;**

4. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан відсутні;

**5. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан:**

| № з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує встановлення | Потребує поточного ремонту |
|-------|------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1     | +          |              |                       |                            |

**6. Стан прилеглої території:**

| № з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує капітального ремонту | Потребує поточного ремонту |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1     | +          |              |                               |                            |

**7. Наявність спортзалів для різних вікових груп 2, їх стан:**

| № з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує капітального ремонту | Потребує поточного ремонту |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1     | 2          |              |                               |                            |

**8. Спортспоруди, їх стан:**

| № з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує капітального ремонту | Потребує поточного ремонту |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1     | +          |              |                               |                            |

**9. Спортмайданчик(и) - 2, розмір(и) – 1030 кв.м., та технічний стан задовільний:**

| № з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує капітального ремонту | Потребує поточного ремонту |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1     | +          |              |                               |                            |

**10. Стан покрівлі:**

| № з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує капітального ремонту | Потребує поточного ремонту |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1     | +          |              |                               |                            |

**11. Тип освітлення, забезпеченість освітлення в приміщеннях згідно з нормами:**

| № з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує капітального ремонту | Потребує поточного ремонту |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1     | +          |              |                               | +                          |

12. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж й заземлення наявні;

13. Наявність і стан інженерних комунікацій:

Система опалення (котельня, теплоцентраль, пічне, теплопункт): теплопункт

| № з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує капітального ремонту | Потребує поточного ремонту |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1     | +          |              |                               |                            |

Водопостачання (централізовано, колодязь, резервуар): централізоване

| № з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує капітального ремонту | Потребує поточного ремонту |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1     | +          |              |                               |                            |

Електропостачання (газопостачання): електропостачання

| № з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує капітального ремонту | Потребує поточного ремонту |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1     | +          |              |                               |                            |

Каналізація: (центральна, яма на вигріб): центральна

| № з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує капітального ремонту | Потребує поточного ремонту |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1     | +          |              |                               |                            |

Стан стін приміщень закладу (наявність, відсутність щілин, тріщин, деформацій, ознак ураження грибком) задовільний.

Безпечність матеріалів, що використовуються для оздоблення приміщень закладу освіти - безпечні.

Стан підлоги санітарних вузлів та умивальних кімнат (повинна вистилатися неслизькою керамічною або мозаїчною шліфованою плиткою) задовільний.

Стан підлоги усіх приміщень (повинна мати стійкість до застосування дезінфекційних засобів, бути вологостійкою та не слизькою, не мати щілин, дефектів, механічних пошкоджень) задовільний.

Стан навчальних меблів (наявність гострих кутів, сколів, пошкоджень та зношення) задовільний.

Навчальні приміщення для учнів 1-4 класів розміщуються окремо (корпус А) з навчальними приміщеннями учнів 5-9 класів (корпус Б).

14. Наявність планів/заходів підготовки закладу до зими і опалювального сезону: наявні;

15. Використання коштів (за період з 01.01.2024):

- Бюджетних **259585,84** грн.

- Позабюджетних **193966** грн.

### РОЗДІЛ III. СТАН ХАРЧОБЛОКУ, ОБІДНЬОЇ ЗАЛИ ТА МЕДКАБІNETУ:

1. Забезпеченість харчоблоку технологічним обладнанням:

| № з/п | Назва обладнання      | Наявність/кількість | Технічний стан | Потреба в закупівлі/ремонті |
|-------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 1.    | Електрична сковорідка | +/1                 | справна        |                             |
| 2.    | Електрична плита      | +/2                 | справні        |                             |

|     |                                      |    |          |   |
|-----|--------------------------------------|----|----------|---|
| 3.  | М'ясорубка                           | +2 | справні  |   |
| 4.  | Електрокотел харчоварильний          | +1 | справний |   |
| 5.  | Духова шафа                          | +1 | справна  |   |
| 6.  | Картоплечистка                       |    |          | 1 |
| 7.  | Овочерізка                           | +1 | справна  |   |
| 8.  | Протирична машина                    | +1 | справна  |   |
| 9.  | Холодильники                         | +2 | справні  |   |
| 10. | Морозильні камери                    | +2 | справні  |   |
| 11. | Тістомісильні машини                 | +1 | справна  |   |
| 12. | Слайсери                             |    |          | 1 |
| 13. | Хліборізки                           |    |          | 1 |
| 14. | Тостер                               |    |          | 1 |
| 15. | Стелаж для посуду                    | +2 | справні  | 1 |
| 16. | Марміт д/перших страв                | +1 | справна  |   |
| 17. | Марміт д/других страв                | +1 | справна  |   |
| 18. | Прилад для парового приготування їжі | +1 | справний |   |

2. Наявність обідньої зали +, кількість посадкових місць **150**, санітарний стан відмінний, умови для дотримання правил особистої гігієни задовільні, графік харчування учнів +, відстань між столами та розміщення за ними учнів відповідає вимогам;

3. Запровадження системи ХАССП +

4. Санітарний стан харчоблоку

| № з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує капітального ремонту | Потребує поточного ремонту |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1     | +          |              |                               |                            |

- 4.1. Підсобні приміщення харчоблоку:

| № з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує капітального ремонту | Потребує поточного ремонту |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1     | +          |              |                               |                            |

5. Наявність проточної води: холодної +, гарячої +.

Аналіз води протокол дослідження (від 10.08.2023 № 159/142); результати санітарно-мікробіологічного дослідження (від 10.08.2023 № 129).

6. Умови для миття рук працівниками харчоблоку задовільні.

7. Санітарний стан буфетних у групах (кількість): 0

| № з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує капітального ремонту | Потребує поточного ремонту |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
|       |            |              |                               |                            |

8. Організація питного режиму: відповідно до Санітарного режиму

9. Стан виконання приписів спеціалістів Держпродспоживслужби за минулий навчальний рік: виконано.

10. Наявність набору виробничих приміщень, технологічного обладнання та його розміщення наявні.

11. Наявність перед приміщенням їдальні, буфету умивальників із розрахунку один на 40 місць наявні.

12. Наявність поряд з умивальниками диспенсерів з рідким милом та паперовими рушниками (або електрорушники) наявні.

13. Відстань між обідніми столами і роздачею чи вікном (дверима) для прийому брудного посуду становить не менше 200 см; між рядами обідніх столів 100 см; між обідніми столами і стіною 40 см в нормі.

14. Запас кальцинованої соди та мила або інших миючих засобів наявний.

15. Наявність столового та кухонного посуду (використання забороненого пощербленого, емальованого, алюмінієвого столового посуду і пластмасового столового посуду багаторазового використання) не наявний
16. Використання приміщень їдалень (харчоблоку), роздаткових, буфетів не за призначенням не використовується.
17. Водопостачання (централізоване або децентралізоване) централізоване.
18. Забезпечення холодною і гарячою проточною водою приміщень їдальні (харчоблоку) забезпечено.
19. Відповідність води питної на харчоблоці, буфеті вимогам Вода відповідає (не відповідає) вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10). Для організації оптимального питного режиму забезпечено дітей водою за індивідуальною потребою. Кип'ячену воду дають після охолодження до кімнатної температури. Її зберігають у ємкостях в обідньому залі і змінюють щоденно.
20. Наявність лабораторних досліджень води (дата, результат): протокол дослідження (від 10.08.2023 № 159/142); результати санітарно-мікробіологічного дослідження (від 10.08.2023 № 129).
21. Наявність миючих та дезінфекційних засобів наявні.
22. Наявність спеціального одягу та необхідних умов для дотримання правил особистої гігієни працівників їдалень (харчоблоків), наявні, кімната для персоналу, умивальник для миття рук з гарячою проточною водою.
23. Маркування по п.22 промарковано.
24. Наявність медичного огляду працівників їдальні (харчоблоку) наявний.
25. Кількість працівників закладу **56**, із них пройшли медичний огляд **56**, не пройшли **0**.
26. Стан виконання приписів спеціалістів Держпродспоживслужби за минулий навчальний рік: виконані.

27. Наявність і стан обладнання медичного кабінету:

| № з/п | Задовільно | Незадовільно | Потребує капітального ремонту | Потребує поточного ремонту |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1     | +          |              |                               |                            |

28. Зберігання прибирального інвентарю та приготування дезінфекційних розчинів наявність окремих приміщень наявні.
29. Для прибирання санітарних вузлів виділений окремий інвентар та засоби прибирання, які зберігаються окремо – так.
30. Наявність в санітарних вузлах підведеної до умивальників холодної та гарячої проточної води з облаштуванням диспенсерів з паперовими рушниками (або електрорушників) та рідкого мила наявні.
31. Санітарні вузли для 1-4 класів обладнані дитячими унітазами / чашею Генуя
32. У санітарних вузлах для учнів (окремих для хлопчиків і дівчаток), які розміщуються на кожному поверсі закладу освіти, передбачено/не передбачено спеціально обладнану кабінку для використання її особами з інвалідністю, у тому числі тими, що пересуваються на кріслах колісних, за допомогою милиць чи інших засобів немає.
33. Наявність санітарного (санітарних) вузлу (вузлів) для педагогічних працівників наявні.

#### IV. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ТЕХНОГЕННА, ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

1. Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

| Найменування | Місця | Стан забезпеченості | Наявність актів | Стан готовності | Потребав пра |
|--------------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|--------------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|

|                                | Адреса розташування                       |            | Засобами зв'язку, так/ні | Підключення до мережі Інтернет, так/ні (швидкість) |            |                    | Примітка                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Сховище                        |                                           |            |                          |                                                    |            |                    |                                                                  |
| Протирадіаційне укриття        |                                           |            |                          |                                                    |            |                    |                                                                  |
| Споруда підвійного призначення |                                           |            |                          |                                                    |            |                    |                                                                  |
| Найпростіше укриття            | вул.Т.Шевченка, 14;<br>вул.Т.Шевченка, 16 | 421<br>198 | ні<br>ні                 | так<br>ні                                          | так<br>так | готовий<br>готовий | побілка стін<br>побілка стін, встановлення вентиляційної системи |

## 2. Наявність, кількість і стан протипожежного обладнання:

| № з/п | Засоби<br>Заходи                                                  | Наявність |    | Кількість | Стан        |               | Заходи ПБ відповідно припису ДСНС |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
|       |                                                                   | так       | ні |           | задовільний | незадовільний | Виконані                          | не виконані |
| 1.    | Система АПС (автоматичного пожежогасіння)                         |           | +  |           |             |               |                                   |             |
| 2.    | Вогнезахисна обробка горіщ                                        | +         |    |           | +           |               | +                                 |             |
| 3.    | Протипожежні двері на горище                                      |           | +  |           | +           |               |                                   |             |
| 4.    | Протипожежні стенди/ щити                                         | +         |    |           | +           |               |                                   |             |
| 5.    | Вогнегасники                                                      | +         | 34 |           | +           |               |                                   |             |
| 6.    | Протипожежні крани                                                |           | +  |           |             |               |                                   |             |
| 7.    | Інструкції з пожежної безпеки та плани евакуації                  | +         |    |           | +           |               |                                   |             |
| 8.    | Забезпечення наглядною агітацією, навч. з питань пожежної безпеки | +         |    |           | +           |               |                                   |             |
| 9.    | Проведення замірів опору ізоляції                                 | +         |    |           | +           |               |                                   |             |
| 10.   | Облаштування 2-го евакуаційного виходу                            | +         |    |           | +           |               |                                   |             |

## 3. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

| Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти | Загальна кількість, осіб | Забезпечено засобами індивідуального захисту |                                  |                                            |                                  | Примітка        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                       |                          | Фільтрувальними протигазами                  |                                  | Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) |                                  |                 |
|                                                       |                          | кількість                                    | відсоток від загальної кількості | кількість                                  | відсоток від загальної кількості |                 |
| Працівники                                            | 56                       | 10                                           | 17,9%                            | -                                          | -                                | Медмаски – 100% |
| Здобувачі освіти                                      | 487                      | -                                            | -                                | -                                          | -                                | Медмаски – 100% |

#### Організація охорони закладу освіти:

- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) **наявна**
- фізична охорона (наявні / не має) **наявна**
- огорожа закладу (наявні / не має/потребує ремонту) **наявна**

6. Документи по забезпеченню безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах) **наявна**

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону:

*Виконавши висновок комісії за погодженням з ДСНС та відповідно до рішення 8-ї сесії міської ради з питань безпеки міста на сесії ДСНС України від 09.07.2018 № 579*

**Голова комісії:**

**Юрій ЛЕСЮК**

**Заступник голови комісії:**

**Ірина ТКАЧУК**

**Члени комісії:**

**Денис КРУГЛЕЦЬКИЙ**

**Надія ШЕВЧЕНКО**

**Альона ОНОФРЕЙ**

**Любов ГАВРИЛОВА**

**Данііл СТРЕКАЧОВ**

**Олена СТАНКУС**

**Руслан ФЕДЮК**

**Любов ЧОБАНЮК**

**Анастасія ГОЛОВАЧ**

**Денис РОТАР**

**Руслан ЄНАКІ**

**Представник Держжиродспоживслужби**

**Представник ДСНС**

**Представник Міської дитячої поліклініки**

Ознайомлена:

ТВО Директора

*Любов Солтисік*  
**Любов СОЛТИСІК**